



Câmara Municipal de Pedra Preta - MT  
Gabinete do Vereador Carlos Fernando Pereira de Oliveira

INDICAÇÃO N° \_\_\_\_\_, DE 31 DE JULHO DE 2025

Senhor Presidente,

O Vereador que está subscreve, com fundamento nos artigos 125 e 126 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedra Preta – MT, requer à Mesa Diretora o encaminhamento da presente indicação à Senhora Prefeita Municipal, **sugerindo a reestruturação da galeria pluvial nos cruzamentos da Rua Sergipe com a Rua Jatobá e da Rua Sergipe com a Rua Seringueira, no Bairro Jardim Natureza, a fim de solucionar o problema de alagamento das residências durante os períodos chuvosos.**

#### JUSTIFICATIVA

A ausência de uma galeria pluvial adequada nos cruzamentos da Rua Sergipe com a Rua Jatobá e da Rua Sergipe com a Rua Seringueira, no Bairro Jardim Natureza, causa alagamentos nas residências localizadas entre esses pontos durante os períodos chuvosos. Essa situação recorrente compromete a segurança e a qualidade de vida dos moradores, danificando patrimônios e representando um risco à saúde pública. Os impactos negativos incluem a perda de bens materiais, a proliferação de doenças e o estresse psicológico contínuo enfrentado pela população afetada.

A reestruturação da galeria pluvial trará inúmeros benefícios diretos e indiretos para a comunidade. A principal vantagem é a melhoria da qualidade de vida dos moradores, que poderão viver em um ambiente seguro e livre de inundações, protegendo seus lares e evitando prejuízos. A obra também contribuirá para a valorização do espaço urbano e das propriedades na região, incentivando o desenvolvimento local e a cidadania. Além disso, a solução definitiva para o problema pode gerar uma redução de custos públicos a longo prazo, evitando gastos emergenciais com limpeza, reparos e assistência a desabrigados após cada evento de chuva forte. A implantação de uma infraestrutura pluvial eficiente demonstra o comprometimento do poder público com o bem-estar e a segurança da população, promovendo um ambiente mais sustentável.

Sugere-se que a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Viação e Obras Públicas que realize um estudo técnico e execute a reestruturação da galeria pluvial nos locais mencionados, avaliando a necessidade de ampliação das tubulações, criação de novas bocas de lobo e readequação do sistema de escoamento. Essa intervenção é essencial para garantir o fluxo correto da água da chuva, protegendo as residências e garantindo a tranquilidade dos moradores do Bairro Jardim Natureza.

Respeitosamente,

Carlos Fernando Pereira de Oliveira  
Vereador